

# Pressmeddelande

## Urspårning med Arlanda Express söder om Arlanda

Statens haverikommission har i dag publicerat slutrapporten om urspårningen av Arlanda Express, tåg 7900 i Blackvreten söder om Arlanda den 27 maj 2023.

Morgonen den 27 maj 2023 framfördes Arlanda Express tåg 7900 från Stockholm C mot Arlanda flygplats med 67 passagerare ombord. När tåget passerade Blackvreten brast ett svetsförband till en rörlig korsningsspets i en växel. Korsningsspetsen flyttade sig under tåget och den andra till fjärde vagnen spårade ur i 178 km/tim. De urspårade vagnarna följde spåret och stannade efter cirka 900 meter. En passagerare fick allvarliga skador och skadorna på infrastruktur och fordon blev omfattande.

Undersökningar visar att svetsförbanden i den drivanslutningsplatta som överförde kraft från växeldrivet till korsningsspetsen hade utmattningssprickor.

Drivanslutningsplattan var inte konstruerad för de lastfall och förutsättningar som förelåg i växel 106 samtidigt som regler och rutiner för säkerhetsbesiktning och underhåll inte var utformade att identifiera och åtgärda brister i drivanslutningsplattans svetsförband.

I syfte att förbättra säkerheten lämnar SHK säkerhetsrekommendationer till infrastrukturförvaltaren, tillverkaren och Trafikverket.

### **Kontakt:**

Utredningsordförande: John Ahlberk, 08-508 862 17,  
e-post: john.ahlberk@shk.se

Teknisk utredare: Gideon Singer, 08-508 862 21,  
e-post: gideon.singer@shk.se